HRMA−46 Y Projection
Counts (fraction per 10 um bin)
0.100
0.010
0.001
−200
−100
0
100
200
Facility Y axis (um)

HEG Zero−order Y Projection
◇ = HRMA−only
Counts (fraction per 10 um bin)
0.100
0.010
0.001
−200
−100
0
100
200
Facility Y axis (um)

HRMA−46 Z Projection
Counts (fraction per 10 um bin)
0.100
0.010
0.001
−200
−100
0
100
200
Facility Z axis (um)

HEG Zero−order Z Projection
◇ = HRMA−only
Counts (fraction per 10 um bin)
0.100
0.010
0.001
−200
−100
0
100
200
Facility Z axis (um)