
HEG Zero−order Y Projection
Counts (fraction per 10 um bin)
0.100
0.010
0.001
◇= HRMA−only
−300−200−100 0 100 200 300
Facility Y axis (um)


HEG Zero−order Z Projection
Counts (fraction per 10 um bin)
0.100
0.010
0.001
◇= HRMA−only
−300−200−100 0 100 200 300
Facility Z axis (um)